

Типовая
образовательная
школа № 6

10

МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(Отдел надзорной деятельности и
Профилактической работы № 5 по г. Каспийск и
Карабудахкентскому району)
ул. Абулманапова, 10, г. Каспийск, 368300
Телефон Факс (246) 5-20-90
Тел доверия ГУ МЧС России по РД (8722) 39-99-99

«Средняя общеобразовательная
школа № 6» имени Героя России
Омарова Магомеда Омаровича

Ул. Ленина 74, г. Каспийск,
Республика Дагестан

29.03.2021 г. №4-8-49/ 133

На № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
**Об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения**

В период с 5 марта 2021 г. по 24 марта 2021 г. в помещениях и на территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» имени Героя России Омарова Магомеда Омаровича, расположенная по адресу: г. Каспийск, ул. Ленина 74 допустили нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1. Планы эвакуации на этажах школы не соответствуют фактическому расположению кабинетов и перегородок. (пункт 5 Постановления правительства РФ «Правила противопожарного режима в РФ» от 16.09.2020 г. №1479);
2. Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки пропитки деревянных конструкций чердака школы. (пункт 13 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 Правила противопожарного режима в РФ);
3. На дверях путей эвакуации в поэтажных коридорах и в лестничных клетках этажей отсутствуют преспособления для самозакрывания. (подпункт «Г» пункт 27 ППР РФ №1479 от 16.09.2020 г. Правила противопожарного режима в РФ);
4. Не организованны эксплуатационные испытания не реже 1 раза в 5 лет наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации школьников. (подпункт «Б» пункт 17 ППР РФ №1479 от 16.09.2020 г. Правила противопожарного режима в РФ);
5. В месте установки приемно - контрольного прибора не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной

Получил. Сам директор
29.03.2021 Магомед Омарович

находится в неисправном состоянии. (пункт 54 ППР РФ №1479 от 16.09.2020 г. Правила противопожарного режима в РФ);

8. Допускается устройство парогов на путях эвакуации 1 этажа. (подпункт «А» пункта 27 ППР РФ №1479 от 16.09.2020г Правила противопожарного режима в РФ);

9. Директором школы не определены сроки проведения работ по очистке вентиляционных систем в школе, с составлением соответствующего акта не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации. (пункт 43 ППР РФ №1479 от 16.09.2020 Правила противопожарного режима в РФ);

Данные нарушения требований пожарной безопасности значительно осложняют действия по тушению пожара, создается реальная угроза жизни и здоровью посетителей и работников, находящихся в здании, и помещениях создается угроза перехода пожара на все здание в результате чего не исключена массовая гибель людей при возникновении пожара.

Прошу Вас немедленно преступить к устранению выявленных нарушений, в случае непринятия мер по устранению выявленных нарушений оставляем право за собой обратиться в прокуратуру г. Каспийск и судебный орган о временном приостановлении деятельности.

Представление подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением ОНД и ПР №5 по г. Каспийск и Карабудахкентскому району о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его вынесения.

Начальник отдела



Ё.А. Гамзатов

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575787

Владелец Гамзатова Мадина Таймазовна

Действителен с 15.03.2021 по 15.03.2022